



الدليل التدريبي للدورة

خارطة خدمات عاين
خدمة استلام وتسليم الوحدة العقارية



الفئة المستهدفة من الخدمة

01

ملوك الوحدات العقارية المقبولون
على الاستلام

03

موظفو شركات إدارة الأموال

02

المهندسون والفاحصون في
شركات التطوير العقاري

04

مكاتب الإشراف الهندسي
والاستشارات العقارية

المتطلبات الأولية للالتحاق

01

معرفة أساسية بالعناصر المعمارية والإنسانية للوحدة السكنية.

02

إلمام عام بقراءة المخططات والمواصفات.

03

خبرة ميدانية سابقة في الفحص أو الإشراف.

الأهداف التعليمية

بنهاية البرنامج سيكون المتدرب قادرًا على أن :

يصنّف الملاحظات إلى (إجراء طارئ، إجراء لازم، إجراء تكميلي، لا يحتاج إجراء، غير قابل للقياس) مع تبرير مهني.

يكتب تقريراً فنياً متكاملاً يتضمن الملاحظات والتوصيات وصور الإثبات.

يطبق آليات الدياب والموضوعية عند صياغة الملاحظات دون تضخيم أو إهمال.

يدير جلسة نقاش مع العميل لتوضيح الملاحظات وحدود نطاق الخدمة.

يقيّم جودة الفحص الخاص به باستخدام مؤشرات الأداء [KPIs] المعتمدة للخدمة.

يعزّز مفهوم «الفحص الظاهري» ودوره في خدمة الاستلام والتسليم.

يطبّق خطوات الفحص وفقاً للزيارتين الرسميتين المعتمدتين في الخدمة.

يحدّد معايير القبول والرفض لكل بند (مدني، معماري، ميكانيكي، كهربائي، سباكة) استناداً للمرجعية.

يستخدم الأدوات الأساسية (متر ليزر، ميزان ماء، عصا التطبيق، جهاز TDS) بدقة ويقرأ نتائجها.

يوثق الملاحظات بالصور وفق سياسة التصوير (قريب/متوسط/بعيد + أداة قياس).

01

02

03

04

05

المحاور التدريبية

01

مدخل إلى خدمة الاستلام والتسليم

- تعريف الخدمة والاستلام والتسلیم ونطاقه.
- أهمية الخدمة لحماية حقوق العميل وتعزيز الثقة.
- الفرق بين الزيارة الأولى والثانية.

02

خطوات الفحص الميداني (الزيارتان)

- التحضير قبل الزيارة (الأدوات، المستندات، التهيئة).
- خطوات الفحص في الزيارة الأولى (شقة / فيلا).
- خطوات الفحص في الزيارة الثانية (متابعة الملحوظات فقط).
- الזמן المرجعي لكل نوع وحدة.

03

معايير الفحص والقبول/الرفض

- معرفة معايير القبول والرفض العامة والتفصيلية.
- أمثلة تطبيقية لكل تخصص (مدني، معماري، ميكانيكي، كهربائي، سباكة).
- حالات نموذجية للقبول والرفض.

المحاور التدريبية

06

تصنيف الملاحظات

- تعريف التصنيفات (طارئ، لازم، تكميلي، لا يحتاج، غير قابل للقياس).
- أمثلة عملية لكل تصنيف.
- كيفية التحرير المهني للاختيار

07

صياغة التقرير الفنى

- مكونات التقرير (ملاحظات - توصيات - صور - م الواقع).
- مثال للتقرير أولى وآخر نهائي.
- صياغة الملاحظات بلغة هندسية واضحة.

08

الحياد والموضوعية

- مبادئ الحياد في الفحص.
- حدود نطاق الخدمة.
- أخطاء شائعة في المبالغة أو الإهمال.

01

المحور الأول

مدخل الى خدمة الاستلام والتسلیم



تعريف الخدمة ونطاقها

التعريف:

خدمة استلام وتسليم الوحدة العقارية هي عملية فحص ظاهري شامل للوحدة يهدف إلى التحقق من جودة التنفيذ ومطابقة الموصفات التعاقدية. يشمل الفحص البنود المدنية والمعمارية، والميكانيكية والكهربائية والسباك.

نطاق الخدمة:

يشمله الفحص	لا يشمله الفحص
مطابقة الموصفات الفنية المذكورة في العقد أو البروشور.	تنفيذ الإصلاحات أو أعمال الصيانة.
الفحوصات المتقدمة (مثل التصوير الحراري أو اختبار العزل أو اختبار التربة).	الفحص الظاهري للبنود المدنية، المعمارية، الميكانيكية، الكهربائية، السباكة.
توثيق الملاحظات بالصور مع تحديد مواقعها بدقة.	المرافعات القانونية أو رفع الشكاوى نيابةً عن العميل.
رفع المستندات (المخططات، الخرائط، الوثائق).	أي زيارة إضافية ثالثة أو أكثر (تحسب كخدمة مستقلة).
إصدار تقرير أولي ونهائي بالمخلفات والتوصيات.	الأعمال خارج الوحدة العقارية أو تقدير القيمة السوقية.

أهمية الخدمة لحماية حقوق العميل وتعزيز الثقة

- تمكّن العميل من معرفة حالة وحدته بوضوح قبل الاستلام.
- توفر توثيقاً محايدياً يحمي حقوق المالك من أي قصور في التنفيذ.
- تضمن إصدار تقرير احترافي يعزز الثقة بين العميل والمطور العقاري.

العلاقة مع الآخرين	الفائدة	الدور	الطرف
يتواصل مع الفاحص لتوضيح الملاحظات، ويطلب المطور بمعالجة النواقص.	حماية حقوقه واتخاذ قرار الاستلام بوعي.	يسسلم تقريراً محايدياً يوضح حالة الوحدة.	العميل (مالك الوحدة)
يربط بين العميل والمطور عبر تقرير فني واضح وموضوعي.	يعزز مصداقيته كجهة محايضة، ويتحقق دقة وجدودة في التقارير.	ينفذ الفحص الظاهري، يوثق الملاحظات بالصور، ويكتب التوصيات.	الفاحص (خبر عاين)
يعامل مع العميل بعد استلام التقرير، ويرجع للفاحص في الزيارة الثانية للتدقيق.	يثبت التزامه بالجودة ويكسب ثقة العميل.	يعالج الملاحظات المؤثقة في التقرير الأول.	المطور العقاري

الفرق بين الزيارة الأولى والثانية

الخدمة تعتمد على مرحلتين أساسيتين، يختلف نطاق كل منهما:

الزيارة	الوصف	ما يتم فحصه	التقرير الناتج	الזמן المرجعي
الأولى	فحص ظاهري شامل لجميع البنود.	جميع العناصر المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والسباكة.	تقرير أولي بالملحوظات والتوصيات.	شقة: 4-6 ساعات فيلد: 5-7 ساعات
الثانية	متابعة الملحوظات المسجلة فقط.	البنود التي وُثّقت في التقرير الأول.	تقرير نهائي يوضح ما تمت معالجته وما تبقى.	شقة: 2.5-4 ساعات فيلد: 3-5 ساعات

بهذا الشكل، المتدرب يفهم من البداية:

- أن الخدمة تنفذ على مرحلتين.
- أن الفحص يركز على الملحوظات فقط.
- أن النطاق محدد وواضح ولا يشمل الإصلاحات أو التقدير المالي.

02

المحور الثاني

خطوات الفحص الميداني (الزيارات)



التحضير قبل الزيارة

- ✓ التأكد من جاهزية الموقع (وجود كهرباء، مياه، نظافة، وصول سهل).
- ✓ تجهيز الأدوات (متر ليزر، ميزان ماء، عصا التطبيل، كشاف، جهاز TDS).
- ✓ مراجعة المستندات (العقد، البروشور، الضمانات، المخططات).
- ✓ تسجيل بيانات الوحدة قبل بدء الفحص.

خطوات الفحص في الزيارة الأولى

1. جولة سريعة أولية للتعرف على مكونات الوحدة وتحديد مسار الفحص.
2. الفحص التفصيلي للبنود (مدني، معماري، ميكانيكي، كهربائي، سباكة).
3. استخدام الأدوات أثناء الفحص وتوثيق النتائج بالصور والملحوظات.
4. مطابقة المواصفات مع العقد والبروشور.
5. مراجعة نهاية ميدانية للتأكد من شمول الفحص.
6. صياغة التقرير الأولي متضمناً الملاحظات والتوصيات فقط.

الزمن المرجعي للزيارة الأولى:

نوع الوحدة	الزمن المرجعي
شقة [200-150] م ²	ساعات 4-6
فيلا [300-200] م ²	ساعات 5-7

خطوات الفحص في الزيارة الثانية

1. مراجعة تقرير الزيارة الأولى.
2. التأكد من جاهزية الموقع بعد المعالجات.
3. فحص البنود التي وُثّقت سابقاً فقط.
4. إعادة تصوير الملحوظات بزوايا مختلفة (قبل/بعد).
5. توثيق حالة كل ملاحظة (تمت المعالجة / لم تُعالج).
6. صياغة التقرير النهائي وإرساله للعميل.

الזמן المرجعي للزيارة الثانية:

نوع الوحدة	الזמן المرجعي
شقة [م²] 150-200	ساعات 2.5-4
فيلا [م²] 200-300	ساعات 3-5

ملاحظات هامة للخدمة

- ✓ لا يتم ذكر البنود السليمة في التقرير الأول.
- ✓ في الزيارة الثانية لا يُعاد فحص أي بند جديد، بل فقط ما تم توثيقه.
- ✓ يجب استخدام صور من زوايا مختلفة بين الزيارتین لتوسيع حالة الإصلاح.
- ✓ الهدف من الزيارة الثانية هو التأكد من المعالجة وليس إعادة الفحص الكامل.

03

المدور الثالث

الفحص الفني للوحدة العقارية



أولاً / الموقع العام

آلية الفحص الظاهري

- . 1. فحص بصرى للسور والأبواب (تشققات، ميل، تثبيت).
- . 2. قياس ميل المنحدرات باستخدام ميزان ماء أو متر ليرز.
- . 3. التأكد من وجود فوائل تمدد في الأسوار الطويلة.
- . 4. فحص الخزانات والمناهل (غطاء، عزل، تهوية) باستخدام كشاف.
- . 5. تشغيل نظام الرى أو المصايد إن وُجدت.

سياسة التوثيق والتendor

- . 1. صورة قرية: شق أو ميل في منحدر.
- . 2. صورة متوسطة: جزء من السور أو الكراج.
- . 3. صورة بعيدة: الواجهة أو الموقع كاملاً.
- . 4. صورة مع الأداة: ميزان ماء على المنحدر.

الفحص الفني للوحدة العقارية

تعريف فني ودور تشغيلي

03

يشمل السور، الأبواب الخارجية، الكراجات، المنحدرات، المظللات، الخزانات، المناهل، وغيرها. وظيفته ضمان الحدود، الأمان، وسلامة الخدمات قبل الدخول للوحدة.

المتطلبات والاشتراطات

04

- . 1. وجود فوائل تمدد في الأسوار حسب الطول [SBC] مدنى/تشطيبات.
- . 2. ميل المنحدرات $\geq 15\%$.
- . 3. ارتفاع السترة ≤ 110 سم ك حاجز أمان، أو ≤ 180 سم للخصوصية [SBC] معماري/السلامة.
- . 4. وجود شبك حماية وغطاء للخزانات الأرضية.

01

02

أولاً / الموقع العام

05

معايير القبول والرفض

القبول: فوائل تمدد صحيحة - منحدر $\geq 15\%$ - خزان محمي.
الرفض: ميل زائد - غياب فوائل - خزان بلا غطاء - مظلة غير ثابتة.

06

الأخطاء الشائعة

- تجاهل فحص المناهل.
- عدم قياس ميول المنحدرات بالأداة.

مثال ملاحظة وتوصية

07

- الملاحظة: ميلان منحدر الكراج بنسبة 20%.
- التوصية: إعادة ضبط الميل $\geq 15\%$ وفق الكود.
- تصنيف الإجراء: إجراء لازم.



ثانياً / البنود المدنية والمعمارية

آلية الفحص الظاهري

1. فحص بصرى للجدران والأسقف.
2. الطرق بعضاً التطبيل على البلاط لكشف الفراغات.
3. استخدام ميزان ماء لقياس الاستواء.
4. قياس التعامد بمسطرة زاوية.
5. تشغيل الأبواب والنوافذ للتأكد من سهولة الحركة.

سياسة التوثيق والت contro

- صورة قريبة : شق/انفصال بلط.
- صورة متوسطة : الجدار/الأرضية مع الملحوظة.
- صورة بعيدة : الغرفة كاملة.
- صورة مع الأداة : ميزان ماء على الأرضية أو العصا على البلاط.

تعريف فني ودور تشغيلي 03

تشمل الجدران، الأسقف، الأرضيات، الأبواب، النوافذ، السلالم. وظيفتها ضمان جودة التشطيبات وسلامة الاستخدام.

المتطلبات والاشتراطات 04

- تعامد الزوايا ≥ 2 مم لكل متر.
- ميل أرضيات دورات المياه نحو الصفيات.
- ارتفاع قائمية الدرج 15-17 سم، عرض النائمة ≤ 28 سم، عرض السلالم ≤ 110 سم.
- ارتفاع الدرابزين ≤ 90 سم.

01

02

ثانياً / البنود المدنية والمعمارية

05

معايير القبول والرفض

07

القبول: جدران وأسقف بلا شروخ - بلاط ثابت - أبواب ونوافذ تعامل.

الرفض: شروخ إنشائية - تطبيق بلاط - ميول خطأ - أبواب/نوافذ غير محكمة.

06

الأخطاء الشائعة

1. تجاهل فحص ميول دورات المياه.
2. كتابة ملاحظات عامة (دهان سيرئ) بدل توصيف هندسي.

مثال ملاحظة وتوصية

- الملاحظة: تطبيق في بلاط أرضية المطبخ.
- التوصية: إعادة تثبيت البلاط وضمان ملء الفواصل.
- تصنيف الإجراء: إجراء لازم.

ثالثاً / البنود الميكانيكية

آلية الفحص الظاهري

1. تشغيل المياه في المفاسيل والمطابخ والتأكد من التدفق.
2. مراقبة سرعة التصريف في الصفايات.
3. فحص التسريبات بصرياً واستخدام الكشاف.
4. قياس ملوحة المياه بجهاز TDS.
5. تشغيل السخانات والمضخات.

سياسة التوثيق والتمرير

- صورة قريبة: تسريب أو كسر.
- صورة متوسطة: الجهاز مع موقعه.
- صورة مع الأداة: جهاز TDS داخل عينة المياه.

تعريف فني ودور تشغيلي 03

تشمل أنظمة المياه والمصرف، والسباكية، والتكييف والمضخات. وظيفتها ضمان استمرارية الخدمة وصلاحية الاستخدام اليومي.

المطلبات والاشتراطات 04

- تدفق المياه منتظم.
- الصفايات تعمل بكفاءة.
- وجود صمام أمان في السخانات.
- تثبيت المواسير وعزلها.

01

02

ثالثاً / البنود الميكانيكية

05

معايير القبول والرفض

- القبول: تدفق وصرف فعال - صمام أمان - سخانات آمنة.
الرفض: تسربات - انسداد - غياب صمام أمان - مواسير مكسوقة.

06

الأخطاء الشائعة

1. عدم اختبار جميع الصنفيات.
2. إغفال قياس جودة المياه.

07

مثال ملاحظة وتومية

- الملاحظة: غياب صمام الأمان في سخان مياه.
- التوصية: تركيب صمام أمان معتمد.
- تصنيف الإجراء: إجراء طارئ.

رابعاً / البنود الكهربائية

آلية الفحص الظاهري

1. فحص الأفياش والمفاتيح وتشغيلها.
2. اختبار التأيير باستخدام الجهاز المخصص.
3. فحص اللوحات (تنظيم الكابلات، القواطع، الغطاء).
4. تشغيل وحدات الإنارة.

سياسة التوثيق والتمكين

- صورة قريبة : مقبس أو مفتاح متضرر.
- صورة متوسطة : اللوحة الكهربائية .
- صورة مع الأداة : جهاز اختبار التأيير موصول.

تعريف فني ودور تشغيلي 03

تشمل اللوحات، الأفياش، المفاتيح، ووحدات الإنارة، التأيير، والمصعد. وظيفتها ضمان التشغيل الآمن.

المطلقات والاشترات 04

- تثبيت الأفياش والمفاتيح.
- وجود تأيير في المقابس واللوحات.
- لوحات كهربائية بقطاع وجداول أعمال.

01

رابعاً / البنود الكهربائية

05

معايير القبول والرفض

- القبول: أفياش ومجوهرات مثبتة - تأريض - لوحات مغطاة .
الرفض: أسلاك مكسورة - تماس كهربائي - غياب التأريض .

06

الأخطاء الشائعة

1. عدم اختبار التأريض .
2. الالكتفاف بالفحص البصري .

07

مثال ملاحظة وتوصية

- الملاحظة: غياب التأريض في مقبس تكييف .
- التوصية: إعادة توصيل المقبس بنظام التأريض .
- تصنيف الإجراء: إجراء طارئ .

خامساً / مطابقة الموصفات

آلية الفحص الظاهري

1. مراجعة العقد والبروشور.
2. مقارنة المواد المنفذة (أرضيات، أبواب، نوافذ) بالموصفات.
3. توثيق أي اختلاف بالصور.

سياسة التوثيق والتعمير

- صورة لنوع مادة مخالفة.
- صورة عامة لإثبات غياب عنصر تسويقي.

تعريف فني ودور تشغيلي 03

التأكد من أن العناصر المنفذة مطابقة لما ورد في العقد أو البروشور والمستندات الفنية.

01

المطلبات والاشتراطات

04

- مطابقة عدد الغرف.
- مطابقة نوع المواد المستخدمة مع الموصفات.
- وجود المميزات التسويقية المعلنة (بلكونات، تراسات، أنظمة ذكية).

خامساً / مطابقة الموصفات

05

معايير القبول والرفض

القبول: العناصر مطابقة للعقد - المواد صحيحة -

الرفض: غياب عناصر - اختلاف مواد - اختلاف عناصر الفراغات.

06

الأخطاء الشائعة

1. الاعتماد فقط على الملاحظة دون الرجوع للعقد.

2. إهمال تصوير المخالفات.

07

مثال ملاحظة وتوصية

- الملاحظة: غياب بلکونة مذكورة في العقد.
- التوصية: الإشارة بتنفيذها أو تعديل العقد.
- تصنیف الإجراء: إجراء لازم.

04

المدور الرابع

الأدوات والأجهزة



أهمية الأدوات

✓ الأدوات هي الوسيلة الأساسية لقياس جودة التنفيذ والتحقق من مطابقة الموصفات. الفاحص المحترف لا يعتمد على الملاحظة البصرية فقط، بل يدعمها بقياسات دقيقة وصور موثقة تُظهر الأداة و نتيجتها.

الأدوات الأساسية واستخدامها

التوثيق بالصور	ما يتم قياسه/التحقق منه	طريقة الاستخدام	الغرض	الأداة
صورة تُظهر قراءة الليزر/الشريط مع العنصر.	الأطوال، ارتفاعات الجدران أو الدرج.	توجيه الليزر أو شد الشريط لقياس المسافة أو الارتفاع.	قياس الأبعاد بدقة.	متر ليزر / شريط قياس
صورة تُظهر الميزان على العنصر مع موضع الفقاعة.	استقامة الجدران، استواء الأرضيات، ميل المنحدرات.	وضع الميزان على السطح (أفقي أو رأسى) وملحوظة فقاعة الهواء.	التأكد من الاستواء أو الميل.	ميزان ماء (أفقي/رأسى)
في حالة وجود ضرر يفضل وضع شريط لاصق على أماكن التطبيق.	جودة ثبيت البلاط أو الليasse.	الطرق على السطح وسماع الصوت (أجوف = فراغ).	الكشف عن الفراغات خلف البلاط أو الجدران.	عها التطبيق
صورة تُظهر الكشاف موجهاً إلى موضع العيب.	عيوب التشطيب، الشروخ الدقيقة، الرطوبة.	توجيه الضوء على الزوايا أو الأسطح.	إظهار العيوب في الأماكن المظلمة.	كشاف يدوي
صورة تُظهر المفتاح بعد الفتح.	فحص داخلي للأفياش واللوحات الكهربائية.	فك الغطاء للتأكد من جودة التوصيل أو العزل.	فتح الغطاء الأمامي للأفياش واللوحات.	مفك براغي
صورة للجهاز وهو داخل عينة المياه مع القراءة.	نسبة الأملاح الذائبة [Total Dissolved Solids].	عمر الحساس في عينة ماء وقراءة الشاشة.	التحقق من جودة مياه التغذية.	جهاز TDS قياس ملوحة المياه ()
صورة للجهاز وهو موصول بالمقبس مع القراءة.	فعالية التأريض وسلامة النظام الكهربائي.	توصيل الجهاز بمقبس كهربائي وقراءة النتيجة.	التأكد من وجود نظام التأريض.	جهاز اختبار التأريض
صورة للمسطرة عند الزاوية.	التعامد بين الجدران (≤ 2 مم لكل متر).	وضع المسطرة عند التقائه بجدارين.	فحص زوايا الجدران والتشطيبات.	مسطرة زاوية (90°)

تعليمات استخدام الأدوات

- ✓ يجب فحص الأداة قبل الاستخدام والتأكد من صلاحيتها (بطارية - معايرة).
- ✓ يتم استخدام الأداة أمام العميل عند الحاجة لزيادة الشفافية.
- ✓ يجب تسجيل كل قراءة في سجل الأدوات والقياسات مع ربطها بالموقع والصورة.

05

المدور الخامس

التوثيق بالصور



01

أهمية التوثيق بالصور

الصور هي الدليل الفني الذي يثبت الملاحظة.

التقرير الفني لا يعتمد بدون صور واضحة مرتبطة بكل ملاحظة.

الصورة الجيدة توضح المشكلة + موقعها + الأداة المستخدمة عند الحاجة.

سياسة التصوير

- . 1 التصوير فقط للأجزاء ذات الملاحظات (في التقرير الأول).
- . 2 في الزيارة الثانية: تصوير نفس الملاحظة من زاوية مختلفة لإظهار حالتها (تمت معالجتها / لم تتم).
- . 3 إظهار أداة القياس في الصورة عند استخدامها (مثل ميزان ماء، متر ليزر).
- . 4 يُفضل إضافة التاريخ والوقت على الصورة.
- . 5 يمنع استخدام صور عامة أو غير مرتبطة مباشرة بالملاحظة.

02

زوايا

التصوير

مثال	الهدف	الوصف	نوع الصورة
صورة لشق صغير في بلاطة أرضية.	إظهار العيب بوضوح.	تركز على تفاصيل المشكلة مثل: كسر، تشقق، تسريب.	قريبة
صورة جدار مع جزء من الغرفة يظهر به التشقق.	ربط الملاحظة بموقعها.	تُظهر المشكلة في سياقها مع الجزء المحيط.	متوسطة
صورة كاملة لغرفة مع تحديد مكان التشقق.	توضيح مكان الملاحظة في الوحدة.	تشتمل العنصر أو الغرفة بالكامل.	بعيدة
صورة ميزان ماء على مندر كراج.	إثبات القياس (ميلان، طول، استواء).	تُظهر الأداة داخل الصورة.	مع أداة القياس

أمثلة عملية للتوثيق

01

ملحوظة: ميلان أرضية دوره مياه نحو
الخارج بدلًا من الصفاية

1. الصورة القريبة: تظهر فقاعة ميزان الماء في وضع غير صحيح.

2. الصورة المتوسطة: تبين الميلان داخل دورة المياه.

3. الصورة بعيدة: توضح موقع دورة المياه داخل الشقة.

02

ملحوظة: تطبيق في بلاط غرفة المعيشة

1. الصورة القريبة: صورة للبلاط مع عصا التطبيق.
2. الصورة المتوسطة: تبين البلاط المتضرر وسط الغرفة.
3. الصورة بعيدة: توضح الغرفة كاملة مع موقع البلاط.

تعليمات للمتدرب

- ✓ اربط كل صورة بملحوظة مدددة في التقرير.
- ✓ لا تستخدم صورة واحدة لأكثر من ملحوظة.
- ✓ التقاط الصور بتسلسل منطقي: قريبة - متوسطة - بعيدة.
- ✓ في الزيارة الثانية: التقاط الصور من زاوية مختلفة لتوضيح حالة المعالجة.
- ✓ يفضل جدا تصوير مقطع فيديو لكامل العقار والاحتفاظ به لتجنب حدوث المشكلات.

06

المدور السادس

تصنيف الملاحظات



ما هو تصنيف الملاحظات؟

- ✓ ترتيب الملاحظات يعني تحديد درجة خطورة الملاحظة وأثرها على قرار الاستلام. الهدف من الترتيب هو توحيد لغة التقرير وتوضيح الأولوية للعميل والمطور.

التصنيفات المعتمدة

متى يُستخدم؟	التعريف	التصنيف
تسرب كهربائي - غياب صمام أمان - ميلان خطير في الدرج.	ملحوظة تمثل خطراً مباشراً على السلامة أو تمنع تشغيل العنصر.	إجراء طارئ
تطبيل بلط - انسداد صفاية - غياب عنصر مذكور في العقد.	ملحوظة متوسطة أو شديدة تؤثر على الاستخدام أو الراحة ويجب معالجتها قبل الاستلام.	إجراء لازم
دهان غير متجانس - خدش بسيط في زجاج نافذة.	ملحوظة خفيفة لا تمنع الاستلام لكنها تؤثر على الجودة النهائية.	إجراء تكميلي
أرضية غرفة بدون عيوب.	العنصر سليم تماماً ولا توجد به ملاحظات (لا يذكر في التقرير الأول).	لا يحتاج إجراء التقرير الأول.
تمديدات كهربائية مدفونة - أنظمة غير مشفّلة.	العنصر موجود لكن لا يمكن فحصه في الزيارة (مخفي أو غير متاح).	غير قابل للقياس

أمثلة عملية لكل تصنيف

إج راء طارئ

04

إج راء طارئ

01

- ملاحظة: غياب التأريض في اللوحة الكهربائية الرئيسية.
- التوصية: إعادة توصيل اللوحة بنظام تأريض معتمد فوراً.

إج راء لازم

05

02

- ملاحظة: وجود تطبيق في بلاط أرضية المطبخ.
- التوصية: إعادة تثبيت البلاط المتضرر.

إج راء تكميلي

03

- ملاحظة: تباين في لون الدهان بين جدارين بالصالحة.
- التوصية: إعادة الدهان لتحقيق تجانس بصري.

إرشادات عامة

- ✓ لا تستخدم التصنيفات بشكل عشوائي، بل اربطها بأثر الملاحظة على السلامة أو الاستخدام أو الجودة.
- ✓ عند الشك: اعرض الملاحظة على مشرف الجودة قبل اعتماد التقرير.
- ✓ في التقرير الأول: لا يتم إدراج البنود السليمة أو التي "لا تحتاج إجراء".
- ✓ في التقرير الثاني: يمكن توضيح العناصر التي تم معالجتها أو بقيت كما هي.

07

المحور السابع

صياغة التقرير الفني



مكونات التقرير

التقرير الفني لخدمة الاستلام والتسلیم يتكون من:

- التصنيف الإجراء (طارئ - لازم - تكميلي - لا يحتاج - غير قابل للقياس).
 - الصور (قريبة - متوسطة - بعيدة + مع الأداة عند الحاجة).
 - المستندات الفنية (المخططات - الضمانات - الموصفات - الأنظمة الظاهرة - المميزات التسويقية).

بيانات الوحدة (النوع، المساحة، عدد الأدوار، الموقع)

الملاحظات الفنية (وصف هندسي مختصر + موقع محدد + صورة)

التوسيات (معالجة هندسية مقترنة لكل ملاحظة).

المستندات الفنية المطلوب تحقيقها

الملاحظات	المطلوب	المستند
-	رفع فقط	المخططات
-	رفع فقط	الضمادات
-	رفع فقط	وثائق أخرى
يتم طلبها كخدمات إضافية على الخدمة	-	المواصفات - مساحات الغرف والمرافق
-	تحقق + توثيق عند المخالفة	المواصفات - عدد الغرف والمطابخ ودورات المياه
-	تحقق + توثيق عند المخالفة	الأنظمة المدنية والمعمارية الظاهرة - نوع المواد (واجهات، أبواب، نوافذ، أرضيات)
-	تحقق + توثيق عند المخالفة	الأنظمة الكهربائية الظاهرة - نوع المواد (أفياش، مفاتيح، إنارة، لوحات)
-	تحقق + توثيق عند المخالفة	الأنظمة الميكانيكية الظاهرة - نوع المواد (تركيبات صحية، سباكة، سخانات، مراوح)
خارج النطاق	-	الأنظمة المدنية والمعمارية المخفية
خارج النطاق	-	الأنظمة الكهربائية المخفية
خارج النطاق	-	الأنظمة الميكانيكية المخفية
-	تحقق + توثيق عند المخالفة	المميزات التسويقية (بلكونات، تراسات، مظللات، مساحات خارجية، مطبخ، أنظمة ذكية/حريق)

آلية إدراج الملاحظات في التقرير

01

صياغة الملاحظة بلغة هندسية دقيقة.

04

توضيح موقعها [غرفة - دور - جهة]

02

إرفاق الصور (قريبة - متوسطة - بعيدة).

03

05

تحديد تصنيف الإجراء الصحيح.

إضافة التوصية الهندسية المناسبة.

أمثلة عملية

01

تقرير أولي (زيارة أولى)



مرفق التقرير النموذجي للزيارة الأولى

الصور	التصنيف	التوصية	الملاحظة	البند
صورة قريبة + متوسطة + بعيدة	إجراء لازم	إعادة تثبيت البلاط ومعالجة الفواصل.	بلاط مفكوك مع تطبيق عند الطرق.	أرضيات المطبخ
صورة جهاز التأريض موصول بالمقبس	إجراء طارئ	إعادة توصيل اللوحة بنظام التأريض : [SBC] كهرباء/تأريض.	غياب التأريض في أحد القواطع الفرعية.	لوحة الكهرباء

02

تقرير نهائي (زيارة الثانية)



مرفق التقرير النموذجي للزيارة الثانية

الصور	التصنيف	حالة المعالجة	البند
صورة جديدة بعد المعالجة	لا يحتاج إجراء	تمت إعادة التثبيت، الأرضية مستقرة.	أرضيات المطبخ
صورة حديثة للوحة	إجراء طارئ	لم تتم المعالجة حتى الآن.	لوحة الكهرباء

جمل جاهزة للمياغة

01

ملاحظة: وجود تطبيل في البلاط داخل غرفة المعيشة.
توصية: إعادة تثبيت البلاط وضمان الاستواء.

02

ملاحظة: غياب صمام الأمان في سخان مياه بدورة مياه الطابق الأول.
توصية: تركيب صمام أمان معتمد وفق المواصفات.

03

ملاحظة: اختلاف نوع السيراميك المستخدم عن المذكور في البروشور.
توصية: الإشارة بالاستيدال أو تعديل العقد.

تعليمات للمتدرب

- ✓ التزم بالموضوعية: لا تستخدم عبارات عامة (مثل: "سيئ جداً").
- ✓ اربط كل ملاحظة بصور دقيقة وموقع محدد.
- ✓ لا تذكر البنود السليمة في التقرير الأول.
- ✓ اذكر في التقرير الثاني حالة المعالجة لكل ملاحظة موثقة سابقاً.

08

المدور الثامن

الحياد والموضوعية



مفهوم الحياد في الفحص

01

الحياد يعني أن الفاحص يوثق الحالة كما هي، دون مبالغة أو تقليل.

02

الهدف هو تقديم صورة واقعية، ومحايدة للعميل والمطور.

03

الفاحص لا ينحاز لأي طرف: دوره المهني بحت.

حدود نطاق الخدمة

الفاحص لا يضع آراء شخصية مثل:
"العمل ممتاز" أو "المطور غير جاد".

التقرير يعتمد فقط على الملاحظات
الفنية المدعومة بالصور.

03 الفاحص لا ينفذ إصلاحات ولا يقدر
تكليفها.

01

02 الفاحص لا يضيف بنوداً جديدة غير
مذكورة في النطاق.

04

الأخطاء الشائعة في المبالغة

التصديق

صف الملاحظة بموضوعية:
الملاحظة: وجود تطبيل في بلاط المطبخ.
التوصية: إعادة تثبيت البلاط المتضرر.

وصف ملاحظة بسيطة بأنها "خطيرة جدًا" دون مبرر فني.

إضافة توصيات لا تدخل في نطاق الخدمة (مثل تغيير التصميم أو المواد).

استخدام لغة غير مهنية مثل: "العمل سيئ للغاية".

01

02

03

الأخطاء الشائعة في الإهمال

التصحيح

- التزم بتوثيق جميع الملاحظات المؤثرة.
- صح كل ملاحظة بلغة محددة وموقع محدد.
- لا تترك الحكم للعميل بدون توصية هندسية واضحة.

عدم توثيق ملاحظة واضحة بالصور.

01

تجاهل ذكر ملاحظة لأنها "لا تؤثر كثيراً".

02

دمج عدة مشاكل كبيرة في ملاحظة واحدة غامضة.

03



09

المدور التاسع

التواصل مع العميل



أهمية التواصل مع العميل

حسن التواصل يعزز ثقة العميل بالخدمة ويضمن فهمه لحدود النطاق.

01

العميل ليس متخصصاً فنياً، لكنه بحاجة لفهم التقرير.

02

الفاحص الناجح يشرح الملاحظات بوضوح وبساطة دون فقدان الدقة العلمية.

03

آلية شرح الملاحظات أثناء الفحص

أظهر الصورة أو الأداة: إذا كان هناك ميلان، ضع ميزان الماء أمام العميل.

وضح أثر الملاحظة: بيّن إن كانت تمنع الاستلام (لازم/طارئ) أو لا تمنعه (تميلي).

عرف العميل بدورك: أنت فاحص محايد، لا تنفذ إصلاحات ولا تقدر تكاليف.

اشرح الملاحظة بلغة مبسطة: استخدم كلمات مثل (تسريب، ميلان، شقوق) بدلاً من المصطلحات المعقدة.

01

02

03

إدارة التوقعات وحدود الخدمة

بِين أن التقرير الثاني يقتصر فقط على البنود الموثقة مسبقاً.

أكّد أن التوصيات مهنية ومحايدة، والقرار النهائي بالاستلام يعود للعميل.

لا تَعد العميل بما لا يشمله النطاق (مثل: الإصلاحات أو تقدير التكلفة).

01

وضّح أن البنود السليمة لا تُذكر في التقرير الأول.

02

التعامل مع استفسارات العميل

إذا اعترض على الملاحظة: ارجع إلى الصور والقياسات لإثباتها.

إذا طلب دمج عدة ملاحظات: وضح أن الدقة تتطلب فصل كل ملاحظة لسهولة المعالجة.

إذا سُئل عن بند غير مشمول: وضح أنه ضمن الاستثناءات.

إذا طلب تقدير تكلفة الإصلاح: بيّن أن ذلك خارج نطاق الخدمة، لكن يمكن الرجوع لمقاول متخصص.

01

02

03

أمثلة حوارية للتدريب

01

عميل: لماذا لم تذكر أن باب غرفة النوم سليم؟

فاحص: في التقرير الأول نذكر فقط البنود التي بها ملاحظات، أما البنود السليمة فلا تُذكر.

02

عميل: هل هذه المشكلة تمنع الاستلام؟

فاحص: هذه الملاحظة مصنفة كـ "إجراء لازم"، أي أنها يجب أن تعالج قبل الاستلام لضمان الاستخدام السليم.

03

عميل: كم يكلف إصلاح هذه المشكلة؟
فاحص: تقدير التكاليف ليس من ضمن نطاق الخدمة، لكن يمكن الاستعانة بمقاول لتنفيذ المعالجة.



شكرا لكم